



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KËSHILLI BASHKIAK GRAMSH

Nr. 38/11 Prot

Gramsh më 07.10 2022

V E N D I M

Nr. 76 dt. 30. 09.2022

PËR **NXJERRJEN JASHTË PËRDORIMI TË DISA AUTOMJETEVE NË PRONËSI TË BASHKISË GRAMSH**

Këshilli i Bashkisë Gramsh, në mbledhjet e tij të datës 30/09/2022, pasi mori në shqyrtim relacionin e paraqitur nga Drejtoria e Financës dhe Buxhetit "**Nxjerrjen jashtë përdorimi të disa automjeteve në pronësi të bashkisë gramsh.**" mbështetur në nenin 102 të Kushtetutës; Ligjin Nr. 139/2015 dt 17.12.2015 "Për qeverisjen vendore" neni 9 pika 1.1/a 1.1/b, neni 23, neni 54 pikat d, e dhe k, në ligjin nr 9936 datë 26.06.2008 "**Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë**" i ndryshuar, në ligjin nr 10296 datë 08.07.2010 "**Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë**", në ligjin 68/2017 "**Për financat e vetëqeverisjes vendore**", Udhëzimit Nr. 30 datë 27.12.2011 "**Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik**" par. 95-106 i tij,

V E N D O S I

1- Të miratojë nxjerrjen jashtë përdorimi të automjeteve pronë e Bashkisë Gramsh, të cilat janë jashtë funksioni, janë dëmtuar në shkallë të tillë që është e pamundur të kthehen në gjendje pune nëpërmjet riparimit, në disa automjete vlera e riparimit ose e përshtatjes për t'i kthyer në gjendje pune është e lartë ose më e madhe se vlera e tregut për blerjen e një automjeti të tillë apo të ngjashëm në gjendje pune dhe në disa automjete është plotësuar koha e shfrytëzimit në bazë të normave të amortimjeteve transportizimit pasi edhe vlera e mbetur është 0 (zero) me vlerë totale si më poshtë:

- Llogaria 215 (mjete transporti) 36,550,319 (tridhjet e gjashtë milion e pesëqind e pesëdhjetë mijë e treqind e nëntëmbëdhjetë) lekë
- Llogaria 219 (amortizimi i AAM) - 32,191,007 (minus tridhjet e dy milion e njëqind e nëntëdhjet e një mijë e shtatë) lekë
- Totali 4,359,312 (katër milion e treqind e pesëdhjet e nëntë mijë e treqind e dymbëdhjetë) lekë

2- Lista e automjeteve që do të nxirret jashtë përdorimi është e pasëruar bashkëlidhur këtij vendimi sipas emërtimit, njësisë, cmimit, sasinë vlerën dhe arsytën e daljes jashtë përdorimi.

3- Automjet e e nxjerra nga përdorimi të dnuqen procedura e tjetërsimit të tyre dhe të shiten si materiale mbeturinë me procedurat e ankandit sipas legjislacionit në fuqi.

4-Per zbatimin e ketij vendimi ngarkohet Kryetari i Bashkisë dhe Drejtoria e Financës dhe Buxhetit.

5-Ky vendim hyn ne fuqi 10 dite pas shpalljes.

Sekretari i Keshillit
Xhulia GJINI

Konceptoi: Xh.Gjini
Pranoi: _____
Miratoi: G.Lena
Konfirmoi: _____
Dosja nr: _____
Afati i ruajtjes: _____

Kryetari i Keshillit te Bashkise
Greta LENA



**LISTA E AUTOMJETEVE TË VLERËSUARA DHE PROPOZUARA PËR TU
NXJERRË JASHTË PËRDORIMI**

Nr	Targa	Nr shasisë	Emërtimi	Njësia	Sasia	Vlera e blerjes	Vlera e mbetur	Gjendja aktuale	Kriteri inxjerrjes jashtë përdorimi	Popozohet Shitje/asgjësim, dhurim
1	PN	PN	Kamion Daf	Copë	1	2,500,000	403,986	Jo funksionale	Mjeti është dëmtuar në shkallë të tillë që është e pamundur të kthehen në gjendje pune nëpërmjet riparimit	Të nxirret përfundimisht jashtë përdorimit nëpërmjet shitjes si material mbeturinë
2	PN	PN	Kamion Iveco	Copë	1	960,000	251,857	Jo funksionale	Mjeti është dëmtuar në shkallë të tillë që është e pamundur të kthehen në gjendje pune nëpërmjet riparimit	Të nxirret përfundimisht jashtë përdorimit nëpërmjet shitjes si material mbeturinë
3	GR13-21B	PN	Kamion Benz	Copë	1	1,770,000	97,749	Jo funksionale	Mjeti është dëmtuar në shkallë të tillë që është e pamundur të kthehen në gjendje pune nëpërmjet riparimit Vlera e riparimit ose e përshtatjes për t'i kthyer në gjendje pune është e artë ose më e madhe se vlera e tregut për blerjen e një automjeti të tillë apo të ngjashëm në gjendje pune.	Të nxirret përfundimisht jashtë përdorimit nëpërmjet shitjes si material mbeturinë
4	GRr15-90B	031018769	Fadromë Fiat Hitachi	Copë	1	3,638,000	492,436	Jo funksionale	Mjeti është dëmtuar në shkallë të tillë që është e pamundur të kthehen në gjendje pune nëpërmjet riparimit	Të nxirret përfundimisht jashtë përdorimit nëpërmjet shitjes si material mbeturinë
5	GR11-98B	PN	Autoverturë Mitsubishi	Copë	1	1,228,900	41,991	Jo funksionale	Mjeti është dëmtuar në shkallë të tillë që është e pamundur të kthehen në gjendje pune nëpërmjet riparimit	Të nxirret përfundimisht jashtë përdorimit nëpërmjet shitjes si material mbeturinë
6	GR15-11B	PN	Autoveturë Land Rover	Copë	1	1,194,000	376,074	Jo funksionale	Mjeti është dëmtuar në shkallë të tillë që është e pamundur të kthehen në gjendje pune nëpërmjet riparimit	Të nxirret përfundimisht jashtë përdorimit nëpërmjet shitjes si material mbeturinë
7	EL89-38A	PN	Kamion Iveco	Copë	1	789,205	12,260	Jo funksionale	Mjeti është dëmtuar në shkallë të tillë që është e pamundur të kthehen në gjendje pune nëpërmjet riparimit	Të nxirret përfundimisht jashtë përdorimit nëpërmjet shitjes si material mbeturinë

8	EL26-25B	PN	Fadromë 4-Pilare 42	Copë	1	4,601,311	71,479	Jo funksionale	Mjeti është dëmtuar në shkallë të tillë që është e pamundur të kthehen në gjendje pune nëpërmjet riparimit	Të nxirret përfundimisht jashtë përdorimit nëpërmjet shitjes si material mbeturinë
9	PN	PN	Furgon Renault	Copë	1	600,000	41,362	Jo funksionale	Mjeti është dëmtuar në shkallë të tillë që është e pamundur të kthehen në gjendje pune nëpërmjet riparimit	Të nxirret përfundimisht jashtë përdorimit nëpërmjet shitjes si material mbeturinë
10	GR09-87B	PN	Autoveturë Benz	Copë	1	1,644,067	176,956	Jo funksionale	Mjeti është dëmtuar në shkallë të tillë që është e pamundur të kthehen në gjendje pune nëpërmjet riparimit Vlera e riparimit ose e përshtatjes për t'i kthyer në gjendje pune është e lartë ose më e madhe se vlera e tregut për blerjen e një autonjete të tillë apo të ngjashëm në gjendje pune	Të nxirret përfundimisht jashtë përdorimit nëpërmjet shitjes si material mbeturinë
11	PN	PN	Kamion Iveco	Copë	1	80,000	3,426	Jo funksionale	Mjeti është dëmtuar në shkallë të tillë që është e pamundur të kthehen në gjendje pune nëpërmjet riparimit	Të nxirret përfundimisht jashtë përdorimit nëpërmjet shitjes si material mbeturinë
12	PN	PN	Fadromë 4-Pilare 42B	Copë	1	4,037,000	1,122,671	Jo funksionale	Mjeti është dëmtuar në shkallë të tillë që është e pamundur të kthehen në gjendje pune nëpërmjet riparimit	Të nxirret përfundimisht jashtë përdorimit nëpërmjet shitjes si material mbeturinë
13	PN	PN	Fadromë	Copë	1	2,408,010	259,170	Jo funksionale	Mjeti është dëmtuar në shkallë të tillë që është e pamundur të kthehen në gjendje pune nëpërmjet riparimit	Të nxirret përfundimisht jashtë përdorimit nëpërmjet shitjes si material mbeturinë
14	GE13-49B	PN	Kamion Iveco	Copë	1	408,000	108,063	Jo funksionale	Mjeti është dëmtuar në shkallë të tillë që është e pamundur të kthehen në gjendje pune nëpërmjet riparimit	Të nxirret përfundimisht jashtë përdorimit nëpërmjet shitjes si material mbeturinë

15	TR01-98P	PN	Autoveturë Mitsubishi	Copë	1	1,195,000	166,711	Jo funksionale	<p>Mjeti është dëmtuar në shkallë të tillë që është e pamundur të kthehen në gjendje pune nëpërmjet riparimit</p> <p>Vlera e riparimit ose e përshtatjes për t'i kthyer në gjendje pune është e lartë ose më e madhe se vlera e tregut për blerjen e një automjeti të tillë apo të ngjashëm në gjendje pune</p>	Të nxirret përfundimisht jashtë përdorimit nëpërmjet shitjes si material mbeturinë
16	PN	PN	Autoveturë Land Rover	Copë	1	1,245,000	115,506	Jo funksionale	<p>Mjeti është dëmtuar në shkallë të tillë që është e pamundur të kthehen në gjendje pune nëpërmjet riparimit</p>	Të nxirret përfundimisht jashtë përdorimit nëpërmjet shitjes si material mbeturinë
17	GR15-40B	JMBO NV240 TJ0063 38	Autoveturë Mitsubishi	Copë	1	1,040,000	10,762	Jo funksionale	<p>Mjeti është dëmtuar në shkallë të tillë që është e pamundur të kthehen në gjendje pune nëpërmjet riparimit</p>	Të nxirret përfundimisht jashtë përdorimit nëpërmjet shitjes si material mbeturinë
18	PN	PN	Kamion Mbetjesh	Copë	1	525,840	20,096	Jo funksionale	<p>Mjeti është dëmtuar në shkallë të tillë që është e pamundur të kthehen në gjendje pune nëpërmjet riparimit</p> <p>Ka humbur cilësitë e tij të caktuara në standardet shtetërore ose në kushtet teknike dhe nuk mund të përdoren për qëllimin e tyre</p>	Të nxirret përfundimisht jashtë përdorimit nëpërmjet shitjes si material mbeturinë
19	PN	PN	Kamion Mbetjesh	Copë	1	525,840	20,096	Jo funksionale	<p>Mjeti është dëmtuar në shkallë të tillë që është e pamundur të kthehen në gjendje pune nëpërmjet riparimit</p> <p>Ka humbur cilësitë e tij të caktuara në standardet shtetërore ose në kushtet teknike dhe nuk mund të përdoren për qëllimin e tyre</p>	Të nxirret përfundimisht jashtë përdorimit nëpërmjet shitjes si material mbeturinë

20	GR11-40B	PN	Autobuz Benz	Copë	1	2,000,000	0	Jo funksionale	Mjeti është dëmtuar në shkallë të tillë që është e pamundur të kthehen në gjendje pune nëpërmjet riparimit Është plotësuar koha e shfrytëzimit në bazë të normave të amortizimit pasi edhe vlera e mbetur është 0 (zero)	Të nxirret përfundimisht jashtë përdorimit nëpërmjet shitjes si material mbeturinë
21	GR12-39B	PN	Autoverturë Mitsubishi	Copë	1	999,980	233,886	Jo funksionale	Mjeti është dëmtuar në shkallë të tillë që është e pamundur të kthehen në gjendje pune nëpërmjet riparimit	Të nxirret përfundimisht jashtë përdorimit nëpërmjet shitjes si material mbeturinë
22	PN	PN	Traktor bujqësor Zector+Agregat	Copë	1	1,100,000	149,077	Jo funksionale	Mjeti është dëmtuar në shkallë të tillë që është e pamundur të kthehen në gjendje pune nëpërmjet riparimit	Të nxirret përfundimisht jashtë përdorimit nëpërmjet shitjes si material mbeturinë
23	PN	PN	Kamion Iveco 06499	Copë	1	480,000	75,093	Jo funksionale	Mjeti është dëmtuar në shkallë të tillë që është e pamundur të kthehen në gjendje pune nëpërmjet riparimit	Të nxirret përfundimisht jashtë përdorimit nëpërmjet shitjes si material mbeturinë
24	PN	PN	Kamion Sterjo	Copë	1	368,000	57,570	Jo funksionale	Mjeti është dëmtuar në shkallë të tillë që është e pamundur të kthehen në gjendje pune nëpërmjet riparimit	Të nxirret përfundimisht jashtë përdorimit nëpërmjet shitjes si material mbeturinë
25	PN	PN	Autoambulancë Mitsubishi	Copë	1	515,198	51,035	Jo funksionale	Mjeti është dëmtuar në shkallë të tillë që është e pamundur të kthehen në gjendje pune nëpërmjet riparimit	Të nxirret përfundimisht jashtë përdorimit nëpërmjet shitjes si material mbeturinë
26	PN	PN	Motocikletë Yamaha	Copë	1	390,700	0	Jo funksionale	Mjeti është dëmtuar në shkallë të tillë që është e pamundur të kthehen në gjendje pune nëpërmjet riparimit Është plotësuar koha e shfrytëzimit në bazë të normave të amortizimit pasi edhe vlera e mbetur është 0 (zero)	Të nxirret përfundimisht jashtë përdorimit nëpërmjet shitjes si material mbeturinë

27	PN	PN	Motocikletë Zozhen	Copë	1	306,268	0	Jo funksion ale	Mjeti është dëmtuar në shkallë të tillë që është e pamundur të kthehen në gjendje pune nëpërmjet riparimit	Të nxirret përfundimisht jashtë përdorimit nëpërmjet shitjes si material mbeturinë
SHUMA						36,550,319	4,359,312			

Sekretari i Keshillit
Xhulia GJINI

Konceptoi: Xh.Gjini
Pranoi: _____
Miratoi: G.Lena
Konfirmoi: _____
Dosja nr: _____
Afati i ruajtjes: _____

Kryetari i Keshillit të Bashkise
Greta LENA

